

**Інструкція
з охорони праці №03
При виконанні робіт на слайсері**

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

- 1.1. Слайсер призначений для нарізки гастрономічних товарів.
- 1.2. До виконання робіт на слайсері допускаються особи не молодше 18 років, що не мають протипоказань за станом здоров'я, що знають правила експлуатації та догляду за даним устаткуванням, а також його пристрій, що пройшли вступний і первинний на робочому місці інструктаж з охорони праці, стажування, навчання безпечним методам ведення робіт і перевірку знань вимог охорони праці.
- 1.3. Повторний інструктаж на робочому місці працівник, що виконує роботи на слайсері, повинен проходити не рідше одного разу на квартал.
- 1.4. Чергову перевірку знань працівник зобов'язаний проходити не рідше 1 разу на рік.
- 1.5. Працівники, допущені до виконання робіт на слайсері, повинні виконувати тільки ту роботу, яку доручило керівництво.
- 1.6. На працівника, який виконує роботу на слайсері, можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори: рухомі частини та механізми, кромки, задирки і нерівності поверхонь, інвентарю, сировини і тари, електрострум.
- 1.7. Під час роботи необхідно бути уважним і обережним, не відволікатися.
- 1.8. Не допускати сторонніх осіб до місць виконання робіт на слайсері.
- 1.9. Працівнику що працює на обладнанні забороняється проводити усунення несправностей і заточку ножа.
- 1.10. Усунення несправностей і заточка ножа проводиться тільки персоналом технічних секторів підприємства.
- 1.11. Лезо має високий опір, тому повинно заточуватися тільки тоді, коли скорочується ріжуча здатність
- 1.12. Лезо повинно замінюватися, коли його вже неможливо заточити або якщо відстань між ріжучою частиною леза і протектором леза становить більше 6 мм.
- 1.13. Працівник зобов'язаний повідомляти свого безпосереднього керівника про кожен нещасний випадок, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.
- 1.14. Слайсер повинен бути обладнаний запобіжним огородженням ножа, якщо огорожу знято, то включати вилку в електричну розетку забороняється.
- 1.15. Не допускається використання слайсера для оброблення заморожених продуктів, м'яса з кістками, риби і т.п. а також сиру.
- 1.16. Слайсер підключається до електромережі тільки через вилку і електророзетку незважаючи на те, що в ланцюзі є: автомат відключення і УЗО (пристрій захисного відключення).
- 1.17. Працівники, які не дотримуються вимог інструкції з охорони праці, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- 2.1. Одягти і зашпелити спецодяг на всі гудзики, не допускаючи звисаючих кінців одягу. Не заколювати одяг шпильками, голками.
- 2.2. Перш ніж використовувати в роботі механізм або пристосування, необхідно переконатися в його справності: огорожень, пристосувань, ножа, електророзетки і електрокабеля. Обладнання, що має у своєму складі електроприводи, повинне бути

надійно заземлено і мати захисні огороження.

2.3. Перевірити оснащеність робочого місця необхідним для роботи обладнанням, інвентарем, пристроями та інструментом. Прибрати з під ніг, з робочого місця сторонні предмети, посуд, тару і т.п.

2.4. Перед тим, як включити обладнання необхідно перевірити, щоб напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на слайсері.

2.5. Слайсер повинен знаходитися в такому положенні, щоб проходячи попри нього люди не могли штовхати або перешкодити роботі працівника, а перемикач слайсера повинен бути розташований навпроти працівника.

2.6. *Перед початком роботи оператор зобов'язаний:*

- Зняти ювелірні прикраси, годинники, браслети та інші предмети з рук;
- Переконавшись в тому, що рукави не можуть дістати до ножа;
- Переконавшись, що каретка пересувається легко.

2.7. Оглянути робоче місце, прибрати з нього все, що може заважати роботі, звільнити проходи і не захащувати їх.

2.8. Перевірити зовнішнім оглядом:

- Відсутність вибоїн, тріщин та інших нерівностей на робочих поверхнях виробничих столів;
- Достатність освітлення робочої поверхні;
- Надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв устаткування;
- Стан підлог (відсутність вибоїн, нерівностей, слизькості, відкритих трапів) і вжити заходів до усунення з'явилися під час роботи вибоїн, щілин і інших несправностей підлоги в проходах і проїздах.

2.9. Перевірити несправність і роботу слайсера на холостому ходу.

2.10. Про всі виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки і інші неполадки повідомити своєму безпосередньому керівнику і приступити до роботи тільки після їх усунення.

3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Забороняється працювати на обладнанні, якщо на ньому відсутні захисні кожухи і кришки.

3.2. Оператору під час роботи забороняється відволікатися і обертатися по сторонах. Уважність працівника є найкращим заходом безпеки при експлуатації даного обладнання.

3.3. Незважаючи на те, що слайсер обладнаний запобіжними пристроями, руки слід тримати подалі від ножа і рухомих деталей.

3.4. Вибрати товщину скибочки за допомогою регулятора товщини нарізки, встановити продукт на підставку перед лезом ножа, зафіксувати, включити слайсер, натиснувши кнопку «Пуск» і плавними зворотно-поступальними рухами почати різання.

3.5. Не натискувати на продукт при різанні. Різка на слайсері повинна проводитися легко і ритмічно.

3.6. Періодично, відключивши слайсер від електромережі, вийнявши вилку з розетки, і встановивши регулятор товщини нарізки в положення «0», знімати запобіжний огорожу ножа і очищати ніж і внутрішню поверхню його огорожі від налиплого продукту за допомогою вилки-лопатки і чистої серветки. Цю операцію необхідно проводити з найбільшою обережністю. Торкатися до лезу ножа рукою забороняється.

3.7. Якщо прослизає приводний ремінь (це можна визначити по тому, що обертання ножа припиняється під час виконання нарізки), повідомити про це відповідального за технічний стан або безпосереднього керівника робіт.

3.8. Під час роботи слайсера *не допускається* підтримування продукту в лотку рукою.

3.9. Ніколи не залишати працюючий слайсер без нагляду.

3.10. Проводити технічне обслуговування і регулювання інструменту, зміну або очищення ріжучого інструменту, що не від'єднавши попередньо вилку шнура живлення від електромережі, забороняється.

3.11. Забороняється працювати з вологими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.

3.12. Якщо обладнання тривалий час не використовується, то електроживлення слід відключити.

3.13. Процедура очищення, коли запобіжні елементи вилучені повинна виконуватися з особливою обережністю, оскільки має справу з гострими деталями.

3.14. Утримувати робоче місце в чистоті, своєчасно прибирати його.

3.15. Не захаращувати робоче місце, проходи і проїзди до нього, проходи між столами, стелажми, до пультів управління, рубильників, шляхи евакуації та інші проходи порожньої тарою, інвентарем, зайвими запасами сировини.

3.16. Не використовувати для сидіння випадкові предмети (ящики, бочки тощо), обладнання.

4. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Після закінчення роботи на слайсері, перед санітарною обробкою і чищенням, вийняти штепсель з розетки і встановити регулятор товщини нарізки в положення «0». *Без відключення від електромережі санітарна обробка слайсера забороняється.*

4.2. Не допускається витягати вилку з електричної розетки за шнур.

4.3. Встановити дисковий ніж в крайнє нижнє положення і очистити спеціальною лопаткою або скребком. Машину і всі інші її частини потрібно чистити м'якою тканиною, змоченою стандартним нейтральним миючим засобом, насухо протирати м'якою тканиною.

4.4. Привести в порядок робоче місце.

4.5. Зняти спеціальний одяг і прибрати у спеціально відведене місце. Виконати гігієнічні процедури.

4.6. Працюючий повинен дотримуватися заходів особистої гігієни (мити руки та обличчя з милом, приймати їжу у встановлених для цього місцях, переодягатися в чистий одяг).

4.7. Працюючий повинен негайно сповіщати керівника робіт про недоліки, що впливають на безпеку праці, виявлених під час робіт, до їх усунення до роботи не приступати.

5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виявленні неполадок (стороннього шуму, не пов'язаного з роботою устаткування, відчуття впливу електричного струму при дотику до частин обладнання, появи диму, запаху горілої ізоляції та ін.) Слід негайно вимкнути і знеструмити обладнання, повідомити про небезпеку оточуючих людей та безпосереднього керівника.

5.2. При виникненні аварії або нещасного випадку працівник негайно повідомляє про це керівника робіт, надає потерпілому домедичну допомогу, викликає (при потребі) на місце події медичних працівників по телефону 103 або доставляє потерпілого в медичний заклад охорони здоров'я.

5.3. У разі виникнення пожежі необхідно припинити роботу, вимкнути електрообладнання, негайно повідомити в пожежну частину по телефону 101 і керівнику робіт і приступити до гасіння вогню наявними засобами. При гасінні вогню застосовувати ті засоби, які призначені для даного типу загоряння.

5.4. При виявленні запаху газу в приміщенні:

- Попередити людей, що знаходяться в приміщенні, про неприпустимість користування відкритим вогнем, паління, включення і виключення електричного освітлення і електроприладів;
- Відкрити вікна (кватирки, фрамуги) і провітрити приміщення;
- Повідомити про це керівника робіт, а при необхідності - викликати працівників аварійної газової служби за телефоном 104.